




鹿児島県鹿児島市 「某水族館」屋上
SUPER GLASS BARRIER施工实绩报告

2010年8月、高反射涂料涂布后涂布SUPER GLASS BARRIER。



2011年7月、经过1年后的照片



屋顶留1处不施工，其他全体涂布SUPER GLASS BARRIER。
由于离桜岛只有10km以内的距离，1年后未施工处的火山灰污染较为明显。

・隧道



・水坝



・桑拿



・市役所



・防汚試験
模拟施工经过试验



・写字楼



・电波塔

